Rao Bahadur Rajyasevanirata Dr. N. Kunjan Pillai: No such period has been fixed. I may say that Government have asked the Public Service Commissioner to select for appointment in the Secretariat certain acting hands who began to act in the Secretariat from 1108 and who had put in more than one year of acting service. Beyond this no exemption has been granted.

Mr. Komilezhathu Sankaran : (*Nominated*): May I know whether new hands are entertained in the Secretariat when acting hands are kept outside?

Rao Bahadur Rajyasevanirata Dr. N. Kunjan Pillai: I claim notice, Sir. I have to look into the records.

Indifference of the Public Works Department.

17. * **Mr. J. John Kattakayam** (*Muvattupuzha cum Todupuzha*): Will the Government be pleased to state:

(*a*) whether road materials such as gravel, sand and granite are used to be stocked on either side of the road and are allowed to be there for a pretty long time;

(*b*) whether fences have not been put up in places on either side of the roads which are on a higher level than the adjoining places;

(*c*) whether such fences have not decayed and gone in several places;

(*d*) whether such damaged fencings are being restored again;

(*e*) whether there were such fencings on the spot at Kuzhittura where the accident occurred;

(*f*) whether gravel, granite or sand had been heaped up on this part of the road; and

(*g*) whether the accident at Kuzhittura was not due to heaps of granite stocked on the road and to the absence of fencing on either side of the road?

Mr. K. Madhava Kurup (*Ag. Secretary to Government*):

(*a*) Yes, not for a long time; but will be used up every year and re-supplied according to requirements.

(*b*) Yes, wherever found necessary.

(*c*) & (*d*) Yes, but they will be replaced as soon as the decay is noticed.

(*e*) Yes.

(*f*) Yes, outside the trafficable portion of the road.

(*g*) No.

Mr. J. John Kattakayam: വളരെക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മെറ്റൽസ് റോഡരുകിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും പുരങ്ങിയതു് എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നു പറയാമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

Mr. K. Madhava Kurup: റോഡ് നന്നാക്കിത്തീരുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കും.

Mr. J. John Kattakayam: റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മെറ്റൽ, മണൽ മുതലായവ ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ചു വച്ചുകൂടാ എന്ന് ഈ അസംബ്ലിയിൽ ഇതിനുമുൻപു പരാതിപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ലെന്നു ചീഫ് ഇൻജിനിയർ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതായി മെമ്പക്കറിയാമോ?

Mr. K. Madhava Kurup: അങ്ങിനെ സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല; ചീഫ് ഇൻജിനീയർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Mr. J. John Kattakayam: അതിൽ പിന്നീട് ഫറൂക്കു മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റംവരെയുള്ള റോഡുകളിൽ ഇങ്ങനെ മെറ്റൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടറിയാമോ?

Mr. K. Madhava Kurup: നന്നാക്കേണ്ട എല്ലാ റോഡുകൾക്കും സമീപം കല്ലു വെട്ടി എടുക്കത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു റോഡുകളുടെ വശങ്ങളിൽ കല്ലു കൂട്ടിയിടാതെ തരമില്ല.

Mr. J. John Kattakayam: പുറമ്പോക്കു സ്ഥലങ്ങളില്ലേ?

Mr. K. Madhava Kurup: പുറമ്പോക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽപുറമ്പോക്കിൽ തന്നെയാണു സൂക്ഷിക്കുന്നതു്. അതില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡരുകിൽ തന്നെയിടാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

Mr. J. John Kattakayam: എവിടെയെങ്കിലും പുറമ്പോക്കില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ?

Mr. K. Madhava Kurup. റോഡുതന്നെ പുറമ്പോക്കാണു്.

Mr. J. John Kattakayam: റോഡുകളിൽ ചരലും മണലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നീക്കിയാൽ പിന്നീടു വണ്ടി പോകുന്നതിനു പരിമിതമായ സ്ഥലമല്ലേയുള്ളു?

Mr. K. Madhava Kurup: വണ്ടി പോകുന്നതിനാവശ്യമുള്ള സ്ഥലം ഒഴിച്ചു ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലാണു കല്ലു സൂക്ഷിക്കാറുള്ളതു്.

Mr. J. John Kattakayam: റോഡുവെട്ടിയിരിക്കുന്നതു വണ്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യത്തിനാണു്. ആ സ്ഥിതിക്കു പുറമ്പോക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലു കൂട്ടാൻ ഏർപ്പാടു ചെയ്യുമോ?

Mr. K. Madhava Kurup: ചെയ്യാം.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

Mr. J John Kattakayam: റോഡിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലുംകുകഠം കെട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങിനെ കല്ലുംകുകളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ടെന്നു മെമ്പക്കറിയുമോ?

Mr. K. Madhava Kurup: അങ്ങിനെയുള്ളവ പി. ഡബ്ലയു. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിന്റെ അറിവിൽപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെവേലികളും മറ്റും തൽക്കാലം കെട്ടാറുണ്ട്.

Mr. J. John Kattakayam : അങ്ങിനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതാതു ദിക്കുകളിലെ മെമ്പർമാർതന്നെ പ്രാതി പറഞ്ഞിട്ട് അവ അതേ നിലയിൽ കിടക്കുന്നതെയുള്ളു എന്നു മെമ്പക്കറിയാമോ?

Mr. K. Madhava Kurup: അങ്ങിനെയും വരാം.

Mr. J. John Kattakayam : കഴുത്തുറ മോട്ടാർ അപകടം സംഭവിച്ച സ്ഥലത്തു റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മെറ്റൽ സംഭരിച്ചിട്ടിരുന്നു എന്നു മെമ്പക്കറിയാമോ?

Mr. K. Madhava Kurup: സംഭരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ റോഡിന് 40 അടി വീതിയുണ്ട്. അതിൽ വണ്ടി പോകുന്നതിനു 20 അടി സ്ഥലം വീക്കി ബാക്കി 20 അടി സ്ഥലത്താണു മെറ്റൽ സംഭരിച്ചിരുന്നതു്. ഇതിനും പുറമേ റോഡിൽ കല്ലു കൂട്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടല്ലാ ഇങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടായതും.

Mr. J. John Kattakayam : റോഡിൽ കല്ലു കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നാൽ അപകടം ഉണ്ടാകയില്ലേ?

Mr. K. Madhava Kurup: അതുകൊണ്ടു ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

Mr. J. John Kattakayam: റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ കല്ലു കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ പുറത്തു വണ്ടി കയറി ചക്രം ചെളിയിലും മറ്റും പുതഞ്ഞു അപകടമുണ്ടാകയില്ലെന്നാണോ മെമ്പരുടെ അഭിപ്രായം?

President: This is a natural phenomenon which does not require questions and answers.

Mr. J. John Kattakayam: കഴുത്തുറ മോട്ടാർ അപകടം പറ്റിയ സ്ഥലം കൈവരിയുള്ള സ്ഥലമാണോ?

Mr. K. Madhava Kurup: അതു കൈവരിയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണു്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly